



FEHLERCODES CONTROL UNIT VW T5 CALIFORNIA

Betätige gleichzeitig den Dreh- und Druckknopf und die (Reset-) Taste (Die Taste unter dem Drehrad) für 3 Sekunden.

Wähle mit dem Dreh- und Druckknopf im Display das Menü Diagnose aus, betätige den Dreh- und Druckknopf.

Wähle dann mit dem Dreh- und Druckknopf im Display das Menü VW Diagnose aus, bestätige mit dem Dreh- und Druckknopf

Ein blinkendes Symbol im Display der Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung weist auf einen Fehler in dem betreffenden System hin.

Die Codierung wird 4- stellig angezeigt, wobei die erste Ziffer den Hinweis auf die Baugruppe enthält.

Zuordnung der 1. Stelle im Fehlercode:

1 = Aufstelldach

2 = Heizung

3 = Kühlbox

4 = Abwasser

5 = Frischwasser

6 = Außentemperatur

7 = Batterie

Fehlercode und Fehlerartbeschreibung in California Controlunit

Fehlercode Fehlerart

1000 Kurzschluss nach Masse Dach - Info 1

1010 Kurzschluss nach Masse Dach - Info 2

- 1001 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, Dach - Info 1
- 1011 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, Dach - Info 2
- 1100 Kurzschluss Ausgang Dach „Auf“
- 1101 Unterbrechung Ausgang Dach „Auf“
- 1110 Kurzschluss Ausgang Dach „Zu“
- 1111 Unterbrechung Ausgang Dach „Zu“
- 2100 Kurzschluss Ausgang Heizung ein/aus
- 2101 Unterbrechung Ausgang Heizung ein/aus
- 2001 Unterbrechung Eingang Heizung 30 - nur SG mit Heizung
- 3100 Kurzschluss Ausgang Kühlbox
- 3101 Unterbrechung Ausgang Kühlbox
- 3001 Eingang Kühlbox -J698- Fehler „Aktiv“
- 3010 Kurzschluss Eingang Kühlbox „Temperatur“
- 3011 Unterbrechung Eingang Kühlbox „Temperatur“
- 4000 Kurzschluss nach Masse Abwasserstandsgeber
- 4001 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus Abwasserstandsgeber
- 5000 Kurzschluss nach Masse Wasserstandsgeber
- 5001 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus Wasserstandsgeber
- 6000 Kurzschluss nach Masse Temperaturfühler 2 für Außentemperatur
- 6001 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus Temperaturfühler 2 für Außentemperatur
- 7001 Unterbrechung Eingang D+